

## 龍門型加工中心機

PRW-426L 4050x2600x920/ 1070 mm



### Spec for all models: Example for the spec

機型	單位	PRW-426L
<b>工作台</b>		
工作台面積	MM	4,200x2,040
工作台最大載重量	kgs	15000
<b>行程</b>		
縱向行程 (X 軸)	MM	4050
橫向行程 (Y 軸)	MM	2600
上下行程 (Z 軸)	MM	920/1070 (opt)
門寬	MM	2840
<b>主軸</b>		
主軸錐度		#50
主軸轉速/齒輪式	r.p.m	40~4000
主軸馬力 (30 分鐘定額)	KW	22/26 (opt.)
<b>速度</b>		
切削速度	MM/min	1~5000
快移速度 (X axis)	MM/min	"10000
快移速度 (Y and Z axis)	MM/min	10000
<b>自動換刀系統</b>		
刀具數目	pcs	40/60 (opt.)
<b>其他</b>		
機器重量 (N.W)	kgs	48500

## Standard Accessories

- 冷卻系統裝置
- 中央集中式自動潤滑系統
- 主軸吹氣裝置
- 刀臂式換刀系統
- 主軸油溫冷卻器
- 中空式螺旋切屑輸送螺桿
- 鏈條式切屑輸送機
- 移動式集屑筒
- 工作燈
- 工作結束警示燈
- 自動斷電功能
- 工作結束警示燈
- 分離式手輪
- RS-232 介面
- 水平調整螺絲及墊塊
- 基礎螺絲及墊塊
- 調整用工具及工具箱乙套
- 操作維修手冊及電氣圖

## Optional Accessories

- N.C.旋轉工作台(四軸聯動)
- 多角度銑頭(多種規格選擇)
- 多角度萬能銑頭
- 自動分度 90°橫銑頭
- 自動分度 30°橫銑頭
- 自動刀長量測系統
- 自動工件量測系統
- 數字尺全閉環位置檢知系統 (五米以上機台，X 軸為標準配備)
- 增速器
- Z-軸行程 1,070mm
- 6,000 RPM 齒輪式主軸頭
- 8,000 RPM 或 10,000 RPM 皮帶式主軸頭  
(PRW-3340,4340,5340,6340 無皮帶式選配)
- 副刀庫裝置超大刀具
- DNC 連線軟體
- 全罩式加高護罩
- 變壓器
- 主軸功率加大
- 油孔刀柄或 CTS 裝置

Mr Lu(卢荣吉)

致伟企业有限公司(GREATCNC ENT. CO. LTD)

Tel/fax:00886-33775170/33623763

Mob:13925828362

Email:greatcncco@126.com / greatcnc@ms32.hinet.net

貿易通 ID:greatcncco MSN:greatcnc@msn.com

<http://www.greatcnc.com.cn>